Lackieranleitung für 2-Schicht-RAL-Basislacke als Dose mit Klarlack

z.B. für Lackdosen-Set bestehend aus RAL-Basislack und 1K-Klarlack

1. Lieferumfang

- Dose Profi-RAL-Basislack spritzfertig
- Dose Profi-1K-Klarlack spritzfertig

2. Grundlagen

- Farbexakter Premium RAL-Lack für Untergründe wie Metall und lackierbare Kunststoffe. (Achtung: ggf. Grundierung und Haftvermittler notwendig.)
- RAL-Basislack ist spritzfertig eingestellt. Nicht verdünnen oder mit anderen Komponenten mischen.
- Dem Klarlack kann noch bis zu 20% Acrylverdünnung beigemischt werden.
- Spritzdruck HLVP- / LVLP-Spritzpistole: 3,0 bis 3,5 Bar
- Spritzdüse HLVP- / LVLP-Spritzpistole: 1,3 bis 1,4 mm
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- 1000 ml sind ausreichend für ca. 5,0 qm.

3. Vorgehensweise

1. RAL-Basislack- und Klarlackdose auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C) und sorgfältig aufrühren.
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen / entfetten.
3. Nicht zu lackierende Stellen sauber abkleben.
4. Untergrund mit Schleifpapier der Körnung 800 bis 1000 nass anschleifen.
5. Fläche nochmals mit Silikonentferner reinigen und Lack mit Staubbindetuch / Honigtuch abwischen. Es sollte nun alles staub- und fettfrei sein.
6. Mit RAL-Basislack die zu lackierende Stelle mit einer ersten Schicht annebeln. (ACHTUNG: Um zu vermeiden dass es Lackläufer gibt, die erste Schicht nicht deckend auftragen.)
7. RAL-Basislack 20 Minuten ablüften lassen.
8. Zweite Schicht Basislack auftragen. Dieses mal deckend lackieren und mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die lackierten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken.
9. RAL-Basislack 60 Minuten trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab. Ausgetrocknet ist die Lackoberfläche vollständig matt.) Den RAL-Lack nicht anschleifen.
10. Nach der kompletten Durchtrocknung des RAL-Basislackes, den Klarlack auftragen. (ACHTUNG: Der RAL-Basislack muss völlig durchgetrocknet sein bevor der Klarlack aufgetragen wird, da er sonst von diesem wieder angelöst wird und es als Folge keine hochglänzende, sondern eine matte Oberfläche ergibt.)
11. Den Klarlack ebenfalls in zwei Schichten auftragen (siehe vorherige Punkte).
12. Klarlack 24 Stunden trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)

TRISTARcolor® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.tristarcolor.com
+49-9321-90207-02
kundenservice@tristarcolor.com